

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-689043-dragage-du-port-de-granville-des-vases-jetees-a-la-cote?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=NL_2019-04-09&utm_content=bloc3

Dragage du port de Granville : des vases jetées à la côte ?

09 avril 2019 à 11:42



La vase extraite du port de plaisance de Granville (Manche) est-elle rejetée à la côte au niveau de la Pointe du Roc ? Un pêcheur à pied dénonce "un désastre" et "une destruction de milieu".

La vase extraite du port de plaisance de Granville (Manche) est-elle rejetée à la côte au niveau de la Pointe du Roc ?

*"Là où il y avait du sable quinze jours plus tôt, il y a désormais de la vase. Voici le résultat du dragage du port de Hérel." C'est le constat dressé par un pêcheur à pied, vendredi 5 avril 2019, sur le littoral de la Pointe du Roc à Granville (Manche). Celui-ci dénonce **"un désastre"** et **"une destruction de milieu"** : "Sur la grève du nord, on compte de nombreuses espèces endémiques au sable pur, sans compter le fia, que l'on ne trouve qu'à Granville et à Chausey. À chaque fois qu'il y a un épanchement de vase, ces coquillages et ces mollusques crèvent. Il y a déjà des espèces comme le dentale ou le pandore qu'on ne trouve plus. Et puis cette vase-là va aussi aller sur les moulières de Donville-les-Bains. Mais les mytiliculteurs ont déjà assez de problèmes comme ça."*

Trop proche des côtes ?

Les opérations de dragage du port de Hérel ont été lancées en octobre. Pour ce témoin, la zone de rejet des vases extraites *"est située trop près de la côte"*. Du côté de la direction des ports, on explique que *"ces opérations de dragage sont suivies de très près par les services de l'État et l'agence de l'eau"*.